

頂程工程顧問有限公司

光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程

材料進場及施工檢查照片





主辦機關：花蓮縣立光復國民中學

監造單位：頂程工程顧問有限公司




花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂北側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日





花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂北側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日




花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂北側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日



花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂南側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日



花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂南側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日





花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂南側通管試水	檢查日期	106 年 04 月 17 日
			





花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂結構層清潔清理	檢查日期	106 年 05 月 01 日
			
			
			



花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 材料進場檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂防水材料進場	檢查日期	106 年 05 月 06 日




花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 材料進場檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂防水材料進場	檢查日期	106 年 05 月 06 日







花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂瀝青底油施作	檢查日期	106 年 06 月 21 日
			
			



花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	女兒牆矽酸質防水材第一道施作	檢查日期	106 年 06 月 22 日
			
			








花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂瀝青防水膠及防水毯施作	檢查日期	106 年 06 月 24 日
 2017/06/24		 2017/06/24	
 2017/06/24		 2017/06/24	
		 	


花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	女兒牆矽酸質防水材第二道施作	檢查日期	106 年 06 月 25 日





花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂地板抗陽塗料第一道施作 屋頂地板抗陽塗料第二道施作	檢查日期	106 年 06 月 26 日 106 年 06 月 29 日




花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 材料進場檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	水塔、天花板、油漆材料進場	檢查日期	106 年 07 月 29 日






花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 材料進場檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	水塔、天花板、油漆材料進場	檢查日期	106 年 07 月 29 日
			




花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	天花板及油漆施作	檢查日期	106 年 08 月 01 日



花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程 施工檢查照片

工程名稱	花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程		
主辦機關	花蓮縣立光復國民中學		
監造單位	頂程工程顧問有限公司		
承攬廠商	廣利豐營造有限公司		
檢查位置	屋頂防水試水	檢查日期	106 年 08 月 05 日



光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程

完工照片

主辦機關：花蓮縣立光復國民中學

監造單位：頂程工程顧問有限公司

承包廠商：廣利豐營造有限公司



完工照片

工程名稱

花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程



屋頂防水施工完成



屋頂防水施工完成




屋頂防水施工完成




屋頂防水施工完成



屋頂防水施工完成



屋頂防水施工完成



完工照片

工程名稱

花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程



一樓廁所完成



一樓廁所完成



二樓廁所完成



二樓廁所完成



三樓廁所完成



三樓廁所完成



完工照片

工程名稱

花蓮縣光復國中教學大樓屋頂防水隔熱工程



會議室完成



會議室牆面油漆完成



會議室天花板完成



自然教室完成



自然教室牆面油漆完成



自然教室天花板完成

